



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección General de Acuicultura

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS

Nombre del Centro Acuícola : ESTACIÓN PESQUERA DE MARONA

Institución a cargo : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN SAN MARTÍN

I. DATOS DE UBICACIÓN

Departamento	San Martín	Provincia	Moyobamba
Distrito	Moyobamba	Zona	Centro Poblado Marona

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Latitud	76°54'53.65" O	Longitud	6°03'58.07" S	Altura	809 msnm.
---------	----------------	----------	---------------	--------	-----------

III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO

Nombre recurso hídrico	Q. Huamachuco			
Caudal (lt/seg.)	Mínimo	10	Máximo	18
Agua Subsuelo				

IV. ESPECIES ACUICOLAS

Nombre de especie acuícola cultivada	Nombre Científico
1) Tilapia nilótica	Oreochromis niloticus
2) Tilapia Aurea	Oreochromis aureus
3) Tilapia Stirlig.	Oreochromis nicoliticus Var. Stirling.
4) Carpa	Cyprinus carpio
5) Gamitana	Collossoma macropomum
Paiche	Arapaima gigas

V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA

Operativo No Operativo

Especificar los principales problemas del centro acuícola

Limitado recursos para el mantenimiento de la infraestructura acuícola y administrativa.

Limitado abastecimiento de insumos para el sostenimiento de la producción de alevinos de Tilapia monsexo.

Limitado suministro de alimento para el sostenimiento de reproductores como para la producción en engorde de pescado.

Fecha de Inicio de Operación 1984 Caudal de agua que utiliza el Centro acuícola (lt/seg) 10

Capacidad de Producción anual:

Carne (TM)	8
Ovas	0
Larvas / post larvas	0
Alevinos	912
Juveniles	0

5.1 Infraestructura Hidráulica

a. Bocatoma

Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura

Regular-requiere mantenimiento de la infraestructura

b. Desarenador

Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura

c. Sistema de Bombeo

Operativo Inoperativo

d. Canales de abastecimiento

Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura

Regular, requiere mantenimiento, estructura agrietada en la base

De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas

Tanque elevado: Estado regular, requiere impermeabilización del interior, desconexión del suministro de agua del

Centro Poblado, problema de calidad de agua (PH acido 5.0-5.5); implementación y reconexión a sistema de bombeo del canal de derivación

5.2. Infraestructura de Producción

Estanques

Tanques

Jaulas

Otros

Especifique _____

a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)

Nº de artesas y/o incubadoras

13

Dimensiones
(Largo, ancho,
profundidad o
diámetro)

2.0 m x 1.0 m x 1 m

Material

Mayólica

Volumen total

26.0 m3

Area total

26.0 m2

Estado de la Infraestructura

Operativo

Para evitar erosión en
los taludes.

b. De reproducción

Nº de Estanques o
Tanques

6

Dimensiones
(Largo, ancho,
profundidad o
diámetro)

10mx40mx1.20 m

Material

Mampostería de piedra

Altura o tirante de
agua

0.7

Area total

Estado de la Infraestructura

c. De alevinaje

Nº de Estanques o
Tanques

Dimensiones
(Largo, ancho,
profundidad o
diámetro)

6.20mx12mx0.70m

Material

Tierra

Altura o tirante de
agua

0.5 m

Area total

Estado de la Infraestructura

Regular, requiere estabilización de diques mediante construcción de Mampostería de piedra

en el perímetro de los Taludes

d. De juveniles

Nº de Estanques o
Jaulas o Tanques

2

Dimensiones
(Largo, ancho,
profundidad o
diámetro)

20mx12mx0.70m

Material

Tierra

Altura o tirante de
agua

0.60 metros

Area total

0.70 metros

Estado de la Infraestructura		Regular, requiere mejorar profundidad, estabilización de diques.7																											
e. Estanques o Tanques engorde																													
Nº de Estanques o Jaulas o Tanques	7	Dimensions (Largo,ancho, profundidad o diámetro)	20mx50m	Material	Tierra																								
Altura o tirante de agua	0.60 metros	Area total	0.80 metro																										
Estado de la Infraestructura		Regular, requiere mejorar profundidad, estabilización de diques.																											
f. Otras Infraestructuras (Especificar		Estanques de reproductores F-1/Estanques de Cepas)																											
Nº	4-Jun	Dimensions (Largo,ancho, profundidad o diámetro)	15mx40m/5x15 m	Material	Tierra																								
Altura o tirante de agua	0.80 metros	Area total	1.0 metros																										
Estado de la Infraestructura		Regular, requiere estabilización de diques.																											
 De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura																													
5.3 Otras infraestructuras																													
a. Laboratorio	Operativo	<input checked="" type="checkbox"/>	Inoperativo	<input type="checkbox"/>																									
Detallar estado de la Infraestructura	Regular, requiere implementación para reproducción de especies nativas																												
Especificar problemas	Limitada capacidad financiera de la DIREPRO para implementar laboratorio de especies nativas y...																												
b. Sala de Enseñanza	Operativo	<input type="checkbox"/>	Inoperativo	<input type="checkbox"/>																									
Detallar estado de la Infraestructura																													
Especificar problemas	No se cuenta con sala de enseñanza																												
 De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas																													
* Hospedaje, estado regular, requiere implementación y mejoras de techo y cielo raso, pintura,etc.																													
* Área de proceso, no funciona como tal(es casa guardian, almacen de bienes inservibles)																													
* Requiere implementación para área de oprocesamiento de pescado de ser el caso.																													
5.4 Materiales y equipamiento																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Operativo</th> <th>Inoperativo</th> <th>Especificar problemas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Red de pesca</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Carretilla</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tinas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Termómetros de mercurio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Operativo	Inoperativo	Especificar problemas	Red de pesca			Carretilla			Tinas			Termómetros de mercurio											
Operativo	Inoperativo	Especificar problemas																											
Red de pesca																													
Carretilla																													
Tinas																													
Termómetros de mercurio																													
 5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)																													
Nº de personal profesional (Biólogo, Ingeniero)	1	Nº Personal técnico	1	Nº de Personal mujeres	0																								
			Total de personal en la infraestructura 2																										

5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)

A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)

B. Producción anual de carne (TM)

AÑO	PRODUCCION (TM)	DESTINO			
		VENTA		DONACION (TM)	OTROS (*) (TM)
		CANTIDAD (TM)	VALOR (S.)		
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018	1.95			1.95	Programa social
2019	3.57	3.57	20,527.50		Programa social

(*) Especificar destino

5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola

a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc

AÑO	EVENTO DE CAPACITACIÓN
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

AÑO	EVENTO DE CAPACITACIÓN
2016	
2017	Charla de capacitación
2018	
2019	
2020	

a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)

AÑO	Nº PRODUCTORES E INTERESADOS
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

AÑO	Nº PRODUCTORES E INTERESADOS
2016	
2017	50
2018	
2019	
2020	