



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección General de Acuicultura

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS

Nombre del Centro Acuícola : CENTRO PISCICOLA MASHUYACU
Institución a su cargo : DIREPRO SAN MARTIN

I. DATOS DE LA UBICACION

Departamento: SAN MARTIN Provincia: RIOJA Distrito: RIOJA.

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Latitud: 06° 06' 28.832" Longitud: 77° 11' 22.569" Altura: 855 msnm

III. Estado situacional

Operativo:-----

Inoperativo: ☒-----

IV. Tipos de vías de acceso

Trocha carrozable ☒

Asfaltado-----

Afirmado ☒

V. Problemática del entorno del centro acuícola

Se tiene problemas de presunción de invasión
de terreno público.

VI. Asignación Presupuestal del 2022, 2023, 2024, especificar el monto.

No cuenta con asignación presupuestal
durante el presente año, ni los años anteriores

VII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DERECHO ACUÍCOLA

SI: _____ N° _____

NO X _____

VIII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE USO DE AGUA

SI: _____ N° _____

NO X _____

IX. TIENE EL PROTOCOLO DE HABILITACIÓN SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: _____ N° _____

NO X _____

X. SANEAMIENTO LEGAL DE PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: _____ N° _____

NO X _____

XI. ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS:

Nombre de especie acuícola cultivada:

Nombre científico

1) Tilapia (se estuvo trabajando) _____

2) _____

3) _____

XII. RECURSO HÍDRICO

Río:

Quebrada: afuentes del rio Machuyacu

Manantial:

Caudal:

XIII. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Bocatoma: Si: _____ No: X Operativo: _____ Inoperativo: _____

Canales: Si: _____ No: X Operativo: _____ Inoperativo: _____

Otros: cunibales

XIV. INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

Estanques:

Operativo

☐

Inoperativo

☒

Uso de la

infraestructura:

No tiene ningún uso. Se encuentra
inoperativa.

XV. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:

Oficinas: Si: X No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: X

Almacenes: Si: X No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: X

Laboratorios: Si: _____ No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: _____

XVI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Mantenimiento de áreas verdes.

XVII. PERSPECTIVAS FUTURAS:

Poner en operatividad el Centro acuícola a
traves de un proyecto de reactivación

Apellidos y nombres: José Luis

Garranza Serrano

DNI/CE N° 40556577

Representante de PRODUCE

Apellidos y nombres: Hoyos Rios

Robert

DNI/CE N° 00834984

Representante de DIREPROSA



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección General de Acuicultura

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS

Nombre del Centro Acuícola : CENTRO PISCICOLA OASIS
Institución a su cargo : DIREPRO SAN MARTÍN / MINSA.

I. DATOS DE LA UBICACION

Departamento: SAN MARTIN Provincia: SAN MARTIN Distrito: MORALES

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Latitud: 06° 28' 46.873" Longitud: 76° 23' 48.242 Altura: 276 msnm

III. Estado situacional

Operativo:-----

Inoperativo:----- X

IV. Tipos de vías de acceso

Trocha carrozable-----

Asfaltado----- X

Afirmado----- X

V. Problemática del entorno del centro acuícola

Existe la problemática de invasión y actualmente
es una zona urbana. Actualmente está afectado
en peso al MINSA. (Hospital de Tarpoto)

VI. Asignación Presupuestal del 2022, 2023, 2024, especificar el monto.

No ha tenido presupuesto. durante los
años citados en la presente fecha

VII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DERECHO ACUÍCOLA

SI: X N° RDR 318-2016-GRSM/DIREPRO

NO _____

VIII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE USO DE AGUA

SI: X N° X

NO _____

IX. TIENE EL PROTOCOLO DE HABILITACIÓN SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: _____ N° _____

NO X

X. SANEAMIENTO LEGAL DE PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: _____ N° _____

NO / solo cuenta con inscripción catastral

XI. ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS:

Nombre de especie acuícola cultivada:

Nombre científico

1) Palo

Piaractus brachipomus

2) Gamitana

Colossoma macrodonum

3) Fueron las especies con las cuales se trabajó hasta el año 2014.

XII. RECURSO HÍDRICO

Rio:

Quebrada:

Achoal. (fue la que abastecía al centro piscícola)

Manantial:

Caudal:

XIII. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Bocatoma: Si: _____ No: X Operativo: _____ Inoperativo: _____

Canales: Si: _____ No: X Operativo: _____ Inoperativo: _____

Otros: _____

XIV. INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

Estanques:

Operativo

☐

Inoperativo

☒

Uso de la infraestructura: No se encuentran en uso

XV. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:

Oficinas: Si: X No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: X

Almacenes: Si: X No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: X

Laboratorios: Si: _____ No: X Operativo: _____ Inoperativo: _____

XVI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

El terreno del Centro Piscícola Oasis se encuentra en una zona urbana.

XVII. PERSPECTIVAS FUTURAS:

Actualmente el Centro Piscícola Oasis se encuentra en afectación en unión de uso al MINSA - Hospital de Tarapoto. Se manifestó por el representante de la DIREPRO es primordialmente recuperar legalmente el terreno, para luego plantear proyectos de acuicultura.

Apellidos y nombres:

JOSE LUIS CARRANZA SEPANA

DNI/CE N° 40556522

Representante de DGA - PRODUCE

Apellidos y nombres:

Montejo Sánchez
Gilmer Raúl

DNI/CE N° 01147625

Representante de DIREPRO San Martín



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección General de Acuicultura

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS

Nombre del Centro Acuícola : CENTRO PISCICOLA AHUA SHIYACU

Institución a su cargo : DIREPRO SAN MARTIN

I. DATOS DE LA UBICACION

Departamento: SAN MARTIN Provincia: SAN MARTIN Distrito: LA BANDA DE SHILCAYO

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Latitud: 6°31'01.490" Longitud: 76°19'46.043 Altura: msnm

III. Estado situacional

Operativo: ☒

Inoperativo: ☐

IV. Tipos de vías de acceso

Trocha carrozable ☒

Asfaltado ☒

Afirmado ☐

V. Problemática del entorno del centro acuícola

El problema por el cual sufre la estación es el agua, actualmente el caudal de agua se encuentra en 120 l/seg. Asimismo también se abastece de agua de pozo subterráneo y

VI. Asignación Presupuestal del 2022, 2023, 2024, especificar el monto.

La Estación cuenta con 02 proyectos: "Proyecto tilapia" y el proyecto de Especies Nativas, los cuales cuentan con su propio presupuesto.

VII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DERECHO ACUÍCOLA

SI: X N° RDR N° 317-2016-GRSH/DIREPRO
NO _____

VIII. TIENE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO DE USO DE AGUA

SI: X N° 347-2013-ANA/DLA-TARAPOTO
NO _____

IX. TIENE EL PROTOCOLO DE HABILITACIÓN SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: X N° PTH-1372-2020-SANIPES
NO _____

X. SANEAMIENTO LEGAL DE PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

SI: X N° _____
NO _____

XI. ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS:

Nombre de especie acuícola cultivada:

- 1) Tilapia
- 2) Paco
- 3) Camitana

Nombre científico

Oreochromis niloticus
Piaractus brachipomus
Colossoma macropomum

XII. RECURSO HÍDRICO

Rio:

Quebrada: Akwashiyacu

Manantial:

Caudal: 120 l/seg.

XIII. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Bocatoma: Si: _____ No: _____ Operativo: _____ Inoperativo: _____

Canales: Si: X No: _____ Operativo: X Inoperativo: _____

Otros: _____

XIV. INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA

Estanques:

Operativo



Inoperativo



Uso de la

infraestructura:

El uso de la infraestructura acuicola esta asociada al desarrollo del cultivo y produccion de semilla de especies nativas y Trilapia

XV. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:

Oficinas: Si: X No: _____ Operativo: X Inoperativo: _____

Almacenes: Si: X No: _____ Operativo: X Inoperativo: _____

Laboratorios: Si: X No: _____ Operativo: X Inoperativo: _____

XVI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Actualmente la Estación Pesquera viene trabajando los proyectos referidos a Especies nativas y Trilapia con los cuales se ha podido implementar aspectos técnicos que permitirán para la operatividad de la estación

XVII. PERSPECTIVAS FUTURAS:

Uno de los objetivos a futuro es incrementar las especies para cultivo, así mismo el fortalecimiento de tecnología para el Centro piscícola - Transferencia de tecnología

Apellidos y nombres: JOSE Luis

CARRANZA SERRANO

DNI/CE N° 40556577

Representante de DGA - PRODUCE

Apellidos y nombres: Montejo Sanchez

Gilmer Raul

DNI/CE N° 01147625

Representante de DIREPRO San Martin

INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA MODIFICADA POR EL PIP TILAPIA

ESTANQUERÍA DE LA LÍNEA "A"

Item	N° Estanque	Superficie modificada por PIP Tilapia			Observaciones
		Ancho (m)	Largo (m)	Espejo agua al 2023 (m ²)	
01	A1	15.0	49.5	742.50	10 estanques seminaturales revestidos con geomembrana HDPE. Se destinan a descanso de cepa, apareamiento y engorde
02	A2	15.0	50.0	750.00	
03	A3	15.6	50.1	781.56	
04	A4	15.6	50.1	781.56	
05	A5	15.4	50.0	770.00	
06	A6	15.1	50.1	756.51	
07	A7	15.3	50.0	765.00	
08	A8	16.1	50.0	805.00	
09	A9	12.1	51.6	624.36	
10	A10	12.4	52.1	646.04	
11	A11	3.0	5.0	15.0	06 estanques de Cuarentena (mínima: 0.715 m y máxima: 0.845 m) y revestidos con geomembrana HDPE.
12	A12	3.0	5.0	15.0	
13	A13	3.0	5.0	15.0	
14	A14	3.0	5.0	15.0	
15	A15	3.0	5.0	15.0	
16	A16	3.0	5.0	15.0	
17	A17			38.48	03 tanques de geomembrana para Sistema Biofloc
18	A18			38.48	
19	A19			38.48	
20	A20	3.0	5.0	15.0	13 estanques de concreto modificados en su profundidad (mínima: 0.715 m y máxima: 0.845 m)
21	A21	3.0	5.0	15.0	
22	A22	3.0	5.0	15.0	
23	A23	3.0	5.0	15.0	
24	A24	3.0	5.0	15.0	
25	A25	3.0	5.0	15.0	
26	A26	3.0	5.0	15.0	
27	A27	3.0	5.0	15.0	
28	A28	3.0	5.0	15.0	
29	A29	3.0	5.0	15.0	
30	A30	3.0	5.0	15.0	
31	A31	3.0	5.0	15.0	
32	A32	3.0	5.0	15.0	
33	A33			38.48	03 tanques de geomembrana, de 7 m de diámetro, en agosto de 2018.
34	A34			38.48	
35	A35			38.48	
36	A36	4.0	10.0	40.0	07 estanques de concreto revestidos con geomembrana HDPE rígida en febrero de 2011
37	A37	4.0	10.0	40.0	
38	A38	4.0	10.0	40.0	
39	A39	4.0	10.0	40.0	
40	A40	4.0	10.0	40.0	
41	A41	4.0	10.0	40.0	
42	A42	4.0	10.0	40.0	
43	A43	4.0	10.0	40.0	07 estanques de concreto revestidos con geomembrana HDPE.
44	A44	4.0	10.0	40.0	
45	A45	4.0	10.0	40.0	
46	A46	4.0	10.0	40.0	
47	A47	4.0	10.0	40.0	
48	A48	4.0	10.0	40.0	
49	A49	4.0	10.0	40.0	
50	A50	3.0	6.0	18.0	05 estanques de concreto revestidos con geomembrana HDPE.
51	A51	3.0	6.0	18.0	
52	A52	3.0	6.0	18.0	
53	A53	3.0	6.0	18.0	
54	A54	3.0	6.0	18.0	
55	A55	10.3	20.5	211.15	06 estanques seminaturales reconstruidos y revestidos con geomembrana HDPE
56	A56	10.0	19.5	195.00	
57	A57	10.9	20.5	223.45	
58	A58	10.9	20.5	223.45	
59	A59	10.8	20.6	222.48	
60	A60	10.5	20.9	219.45	
61 a 69	A61 a A69				09 estanques de concreto de 18 m ² c/u, inoperativos,
Total (m ²)				9,883.42	

**INFRAESTRUCTURA PISCÍCOLA MODIFICADA POR EL PI
ESPECIES NATIVAS EL AÑO 2022**

AH4ASHiyDCC

ESTANQUERÍA DE LA LÍNEA "B"

Item	Estanque	Superficie modificada por PI Especies Nativas		
		Ancho (m)	Largo (m)	Espejo agua (m ²)
01	B1	15.7	31.0	486.70
02	B2	12.3	30.5	375.15
03	B3	12.0	30.0	360.00
04	B4	12.0	30.0	360.00
05	B5	12.0	30.0	360.00
06	B6	12.0	30.0	360.00
07	B7	12.0	30.0	360.00
08	B8	12.0	30.0	360.00
09	B9	12.0	30.0	360.00
10	B10	12.0	30.0	360.00
11	B11	14.0	30.0	420.00
12	B12	10.0	30.0	300.00
13	B13	10.0	30.0	300.00
14	B14	10.0	30.0	300.00
15	B15	10.0	30.0	300.00
16	B16	10.0	30.0	300.00
17	B17	10.0	30.0	300.00
18	B18	10.0	30.0	300.00
19	B19	10.0	30.0	300.00
20	B20	12.0	30.0	360.00
21	B21	12.0	30.0	360.00
22	B22	12.0	30.0	360.00
23	B23	12.0	30.0	360.00
24	B24	12.0	30.0	360.00
25	B25	12.0	30.0	360.00

ESTANQUERÍA DE LA LÍNEA "C"

Línea	Estanque	Superficie modificada por PIP Especies Nativas		
		Ancho (m)	Largo (m)	Espejo agua (m ²)
01	C1	16.5	31.2	514.8
02	C2	16.5	31.2	514.8
03	C3	16.5	31.2	514.8
04	C4	16.5	31.2	514.8
05	C5	14.2	30.0	426.0
06	C6	14.2	30.0	426.0
07	C7	14.2	30.0	426.0
08	C8	14.2	30.0	426.0
09	C9	14.2	30.0	426.0
10	C10	14.2	30.0	426.0
11	C11	14.2	30.0	426.0
12	C12	14.2	30.0	426.0
13	C13	14.2	30.0	426.0
14	C14	14.2	30.0	426.0
15	C15	14.2	30.0	426.0
16	C16	14.2	30.0	426.0
17	C17	14.2	30.0	426.0
18	C18	14.2	30.0	426.0
19	C19	14.2	30.0	426.0