



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección General de Acuicultura

ESTADO SITUACIONAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS ACUÍCOLAS

Nombre del Centro Acuícola : CENTRO PISCICOLA ECHARATE

Institución a cargo : DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN CUSCO

I. DATOS DE UBICACIÓN

Departamento	CUSCO	Provincia	LA CONVENCIÓN
Distrito	ECHARATE	Zona	PAN DE AZÚCAR

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA

Latitud	12° 44' 17.76"	Longitud	72 33' 51.60"	Altura	941 msnm.
---------	----------------	----------	---------------	--------	-----------

III. SOBRE EL RECURSO HIDRICO

Nombre recurso hídrico	Río Cocabambilla			
Caudal (lt/seg.)	Mínimo	860	Máximo	2,400
Agua Subsuelo				

IV. ESPECIES ACUICOLAS

Nombre de especie acuícola cultivada	Nombre Científico
1) Paco	Piaractus brachypomus
2) Gamitana	Colossoma macropomum
3)	
4)	
5)	

V. INFORMACION CENTRO ACUICOLA

Operativo No Operativo

Especificar los principales problemas del centro acuícola

No se cuenta con asignación presupuestal para su funcionamiento.

Fecha de Inicio de
Operación

1983

Caudal de agua que utiliza
el Centro acuícola (lt/seg)

100

Capacidad de Producción anual:

Carne (TM)	10,00
Ovas	1'200,000
Larvas / post larvas	800,000
Alevinos	400,000
Juveniles	200,000

5.1 Infraestructura Hidráulica

a. Bocatoma Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura _____ Regular estado

b. Desarenador Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura _____ Regular estado

c. Sistema de Bombeo Operativo Inoperativo

d. Canales de abastecimiento Operativo Inoperativo

Estado de la Infraestructura _____ Regular estado

De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas

5.2. Infraestructura de Producción

Estanques Tanques Jaulas Otros Especifique _____

a. Unidad de producción de semillas (ovas, alevinos)

Nº de artesas y/o incubadoras 20 Dimensiones (Largo, ancho, profundidad o diámetro) Artesas Material: Incubadora fibra de vidrio

Volumen total 120.00 L/seg. Area total _____

Estado de la Infraestructura: En buen estado

b. De reproducción

Nº de Estanques o Tanques 2 Dimensiones (Largo, ancho, profundidad o diámetro) 30 m x 20 m x 1.50 m Material: seminatural al con geomembrana

Altura o tirante de agua 1.50 m Area total 1,800

Estado de la Infraestructura: Regular estado

c. De alevinaje

Nº de Estanques o Tanques 2 Dimensiones (Largo, ancho, profundidad o diámetro) 30 m x 20 m x 1.50 m Material seminatural

Altura o tirante de agua 1.50 m Area total 120 m2

Estado de la Infraestructura: En regular estado

d. De juveniles

Nº de Estanques o Jaulas o Tanques Dimensiones (Largo, ancho, profundidad o diámetro) Material

Altura o tirante de agua Area total _____

Estado de la Infraestructura _____

e. Estanques o Tanques engorde

Nº de Estanques o Jaulas o Tanques 10 Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) 30 m x 20 m x 1.50 m Material fierro galvanizado

Altura o tirante de agua 1.50 m Area total 1,200 m _____

Estado de la Infraestructura : Regular estado.

f. Otras Infraestructuras (Especificar Estanque para producción de alimento vivo.)

Nº 3 Dimensiones (Largo,ancho, profundidad o diámetro) Material manposteria

Altura o tirante de agua 0.80 m Area total 58.91 m² _____

Estado de la Infraestructura : Mal estado

De ser el caso especificar problemas en la operatividad de la infraestructura Fuga de agua y filtraciones.

5.3 Otras infraestructuras

a. Laboratorio Operativo Inoperativo

Detallar estado de la Infraestructura En buen estado

Especificar problemas Falta de equipamiento sobre todo para análisis microbiológico

b. Sala de Enseñanza Operativo Inoperativo

Detallar estado de la Infraestructura En buen estado

Especificar problemas _____

De contar con otras infraestructuras especificar y detallar estado de operatividad y/o problemas

Dos (2) viviendas, una en mal estado y la otra nueva.

5.4 Materiales y equipamiento

Operativo	Inoperativo	Especificar problemas

5.5 Recursos humanos que operan en la infraestructura acuícola (actual)

Nº de personal profesional (Biólogo, Ingeniero)	1	Nº Personal técnico	1	Nº de Personal mujeres	_____	Total de personal en la infraestructura	3
--	---	---------------------	---	------------------------	-------	---	---

5.6 Producción y Comercialización (últimos 10 años operativos)

A. Producción anual de semilla (larvas, post larvas, alevinos)

AÑO	PRODUCCION (Nº)	DESTINO		
		VENTA		REPOBLAMIENTO (Nº)
		UNIDADES (Nº)	VALOR (S./.)	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013	128 926	35,000		
2014				
2015				
2016				
2017				

B. Producción anual de carne (TM)

AÑO	PRODUCCION (TM)	DESTINO		
		VENTA		DONACION (TM)
		CANTIDAD (TM)	VALOR (S./.)	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012	4,008.00	3,500.00	2,500.00	1,008
2013	61.00	60.00	610.00	
2014	1,688.60	1,688.60	16,886.00	
2015	872.00	872.00	8,720.00	
2016	1,091.70	1,000.00	10,000.00	91.70
2017				

(*) Especificar destino

5.7 Servicios de capacitación por la infraestructura acuícola

a.1 Total de eventos de capacitación ofrecidos en el centro (últimos 10 años): seminarios/talleres/cursos/charlas, etc)

AÑO	EVENTO DE CAPACITACIÓN
2008	
2009	
2,010	En fase de construcción
2011	En fase de construcción
2012	En fase de construcción

AÑO	EVENTO DE CAPACITACIÓN
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	3

a.2 Total de productores e interesados que recibieron entrenamiento en el centro (últimos 10 años)

AÑO	Nº PRODUCTORES E INTERESADOS
2008	
2009	
2,010	
2011	
2012	

AÑO	Nº PRODUCTORES E INTERESADOS
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	80